

DEMOREŽIM

parní trouba BIDM 15500 XDS



Aktivace demorežimu

Při vypnuté troubě postupně za sebou zmáčkněte následující tlačítka:

1. zapnout troubu (1)
2. vypnout troubu (1)
3. šipka nahoru (3)
4. šipka dolů (2)
5. šipka nahoru (3)
6. šipka dolů (2)
7. booster (5)
8. šipka nahoru (3) pro změnu z „Demo Off“ na „**Demo On**“
9. uložit (4)

Deaktivace demorežimu

Stejné kroky jako u aktivace, pouze se v 8. kroku zvolí „**Demo Off**“.